



マグネットコアが2つに割れてしまっていたり、電源コードから取れてしまっていると、放送がとぎれとぎれになることや、聞こえなくなることがあります。