

通学路要対策箇所一覧

【匝瑳市立平和小学校】

| 番号 | 路線名     | 箇所名・住所                                       | 通学路の状況・危険の内容  |
|----|---------|--|---|
| ①  | 県道平和共興線 | 平和保育所・匝瑳市平木3381 地先                           | 横断歩道が1ヵ所のみ設置されている。そのため、右側を歩いてきた児童が横断歩道を利用するために1度横断し、横断歩道を渡った後にもう一度右側歩行に戻る必要がある。頻繁な横断のために交通事故の恐れがある。 |
| ②  |         | 平和保育所・匝瑳市平木3381 北側<br>(県道平和共興線と交差する東西に伸びる道路) | 平和保育所側の歩道が砂利のままであり、歩行がしにくく転倒の恐れがある。   |
| ③  |         | 平和保育所・匝瑳市平木3381 西側<br>(県道平和共興線と交差する東西に伸びる道路) | 県道平和共興線との交差点から西側の部分は、その多くが路肩が狭く、崩れている部分もある。そのため路肩を歩くことが難しく、児童が車両と接触する恐れがある。                         |