

通学路要対策箇所一覧

【 匝瑳市立椿海小学校 】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
①	椿海大寺線	二見江橋付近の道路(総堀沿い)	横断歩道がなく、交通量が多い。登下校時に横断する際、危険である。
②		椿939-12 カメリアタウン入り口南側の十字路	朝の交通量が多い上、緩いカーブの十字路になっていて、見通しが悪い。登校時、児童の目線で確認できるカーブミラーの設置をお願いしたい。