

通学路要対策箇所一覧

【 匝瑳市立平和小学校 】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
①		平木1866-2北側周辺	路肩が崩れそうになっていて危険