

通学路要対策箇所一覧

【 匝瑳市立栄小学校 】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
①	県道飯岡片貝線	堀川6182-2付近に新設された横断歩道	道幅が広くなったためにスピードを上げている車が多く、県道北方面はカーブになっており、見通しも悪い。登校時、危険。信号を設置してほしい。
②	主要地方道飯岡一宮線 【県道30号】	堀川7242付近	歩道に木の枝が生い茂り、児童が車道に出て通行している。
③	主要地方道飯岡一宮線 【県道30号】	栢田7951-160から栢田7951-11付近	歩道と車道の境界線が薄れている。
④	川辺新田集落南側交差点	川辺7924付近	この付近の道路路面に凹凸があり、雨の日など水たまりができ、児童がそれをよけて歩くために、車との接触が心配である。
⑤	堀川児童遊園地前道路	堀川4422-2付近	雑木があり、見通しが悪い。